

003260-952/2660




FIG. 1




FIG. 2

002250" 362/4650




FIG. 3




FIG. 4

09577258-052200




FIG. 5

16




FIG. 6

18

20




FIG. 7




FIG. 8

003250" 962/2560




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13






FIG. 14



002250" 853/2560




FIG.17




FIG.18

Figure 1 is a side view of a leg wearing a knee brace 14. The brace includes a strap 50 and a hinge 52. A circular detail 16 is shown near the knee joint.

[illegible]